

GigaBlue HybridTuner V0.2 Reparaturanleitung

Bild 1 tuner nicht modifiziert R9 ist fehlerhaft

Bild 2 R9 auslöten

Bild 3 R9 überbrücken




Bild 1 Tuner nicht modifiziert R9 ist fehlerhaft




Bild 2 R9 auslöten




Bild 3 R9 überbrücken